

MITSUBISHI L200/ HYUNDAI HR

Motor 4D56 2.5L / D4B 2.5L

MOTOR

DESCRIÇÃO	Nº SABÓ	OBSERVAÇÕES
Jogo De Juntas Completo Do Motor	80361	Com Retentores, Sem Junta De Cabeçote
Jogo De Juntas Completo Do Motor	80371	Sem Retentores, Sem Junta De Cabeçote
Jogo De Juntas Superior Do Motor	79371	Sem Retentores, Sem Junta De Cabeçote
Junta De Cabeçote	82330	Espessura 1,45mm (3 Picos) – Metálica (Turbo/Intercooler)
Junta de Cabeçote	82299	Espessura 1,70mm – Fibra Não-Amianto (Somente Aspirado)
Junta Da Tampa De Válvulas	75616	
Junta Do Cáster	86013	
Juntas Dos Coletores De Admissão e Escape	84689	
Retentor Dianteiro Do Virabrequim	05775BRGF	
Retentor Traseiro Do Virabrequim	05776BRGF	
Retentor Comando de Válvulas	05253BRGF	Lado Polia
Retentor Haste De Válvulas	09224BREF	Admissão / Escape
Retentor Do Eixo Balanceador Maior	03025BRGF	
Retentor Do Eixo Balanceador Menor	03477BA	

RETENTORES DE RODA (Hyundai HR)

DESCRIÇÃO	Nº SABÓ	OBSERVAÇÕES
Retentor Do Cubo De Roda Dianteiro	07820BAG	Lado Interno
Retentor Da Roda Traseira	03609BAG	Lado Externo
Retentor Da Roda Traseira	03610BBR	Lado Interno



O melhor portfólio de produtos e serviços do mercado