






















# TOYOTA HILUX

## Motor 2.779CC (3L)

### MOTOR

DESCRIÇÃO	CÓD CML	OBSERVAÇÕES
Jogo de Juntas Completo do Motor	80374	Sem Retentores, Sem Junta de Cabeçote
Jogo de Juntas Superior do Motor	79374	Sem Retentores, Sem Junta de Cabeçote
Junta de Cabeçote	82303	Espessura 1,70mm – Metálica
Junta da Tampa de Válvulas	75618	
Junta do Câster	75619	
Junta do Coletor de Admissão	84691	
Junta do Coletor de Escape	99520	
Retentor Dianteiro do Virabrequim	05794BRGEF	Lado Polia
Retentor Traseiro do Virabrequim	05796BRGEF	
Retentor do Eixo Comando de Válvulas	05784BRGP	
Retentor Haste de Válvulas	09224BREF	Admissão / Escape

82303 			75619 		
75618 					
84691 					
99520 					



O melhor portfólio de produtos e serviços do mercado