

ATENÇÃO!

SUPER FROTA

Opções de junta de cabeçote metálica ou fibra (não - amianto) para atender a preferência do seu cliente

Motores: MB 904/906/924/926

A Sabó oferece a opção das juntas de cabeçote para os motores MB904 e MB906

Metálica – Projeto igual ao original, indicada para superfícies (bloco e cabeçote) com rugosidade dentro do padrão original;
Fibra (Não-Amianto) – Material com capacidade de corrigir as imperfeições do bloco e cabeçote; rugosidades grossas e fisuras como cavitações causadas por falta de aditivos.

| DESCRIÇÃO | MOTOR | | | |
|---|-------------|-------|-------------|-------|
| | 4 cilindros | | 6 cilindros | |
| | 904 | 924 | 906 | 926 |
| | ITEM | | | |
| Junta de cabeçote em fibra | 82904 | 82924 | 82906 | 82926 |
| Junta de cabeçote metálica | 99914 | - | 99916 | - |
| Jogo de juntas completo com retentores com junta de cabeçote em fibra | 80904 | 80924 | 80906 | 80926 |
| Jogo de juntas completo com retentores SEM juntas de cabeçote | 80934 | | 80936 | |

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CABEÇOTE

Não vale a pena arriscar!

78465 Caixa com 10 unidades!

DICA!

Os motores 4 Cilindros utilizam 10 parafusos;
Os de 6 Cilindros utilizam 14!



O melhor portfólio de produtos e serviços do mercado