NOVOS JOGOS DE CÂMBIO SABÓ

ALTA TECNOLOGIA SABÓ APLICADA EM CÂMBIOS PARA CAMINHÕES ELETRÔNICOS



QUALIDADE QUE VOCÊ CONHECE. E AGORA, VÊ NA EMBALAGEM.



Onde tem a marca Sabó, tem soluções inovadoras. Por esse motivo, a Sabó ampliou e modernizou o portifólio de Jogos de Câmbio.

Agora as novas embalagens propiciam mais segurança contra violação e fácil estocagem. Com este novo modelo, é possível visualizar e identificar cada item que compõem os jogos.

LANÇAMENTOS

N° SABÓ	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	MONTADORA	VEÍCULO
77096	Jogo de Reparo da Reduzida do Câmbio com Retentores	Câmbio - ZF 16S 1300/ 16S 1600/ 16S 1900/ 16S 1650	Mercedes Benz	1929, 1932, 1933, 1934, HPN1935, HPN1530, HPN1630, L1938, L1935, L2638, LS1938, LS2638, L1942, LS1942, L1632, LS1632, Atron 1635
			Volvo	N10, N12, FH12, NH12
			Scania	Randon RK425, RK430
			Volkswagen	18.310, 19.320, 31.320
			Iveco	Eurotech 450E37, Power Star 450 E37T
77097	Jogo Completo do Câmbio com Retentores	Câmbio - ZF 16S-221/ 16S1685TD/ 16S2180TO/ 16S2280TO	Volkswagen	19.370, 25.370, 31.370
			MAN	19-400 a 31-400, 25-390, 19-330 a 31-330
			Iveco	Stralis
77098	Jogo Completo do Câmbio com Retentores	Câmbio - M.B. G60/ G85	Mercedes Benz	Atego 1315, 1418, 1518, 1718, 1725, 1620 6x2, 1622 6x2, 2425, OF 1722M, O 500M, OH 1622, OF OH1418, OF 1218
77099	Jogo Completo do Câmbio com Retentores	Câmbio - M.B. G210/ G211/ G221/ G240	Mercedes Benz	1938, 1938S, 1944S, 1944S 6x2, 1938S 6x2, 2638 6x4, O 500RS, Axor 1933, 2533, 2428 6x4, 2826, 2831, 2035, 2040, 2044, 2540, 2544, 2640, 2644, 3340, 3344, 4140, 4144, Actros 4144K

NOVA EMBALAGEM

Nº SABÓ	DESCRIÇÃO	APLICAÇÃO	MONTADORA	VEÍCULO
10280EFS	Jogo de Juntas do Câmbio com Retentores	Câmbio - Clark 280V/VH/VHC/VHD Sincronizado 5 Velocidades	General Motors	A60, C60, D60, D70, D80
			Ford	F11000, F22000
			Volkswagen	11.130, 13.130
77070	Jogo de Juntas do Câmbio sem Retentores	Câmbio - ZF S5-680/ S6-680	Mercedes Benz	1520, 1620, 1720, 1218, 1318, 1421, 1621
77085	Jogo de Juntas do Câmbio com Retentores	Câmbio - ZF 16S 1300/ 16S 1600/ 16S 1900/ 16S 1650	Volvo	N10, N12, FH12, NH12
			Scania	Randon RK425, RK 430
			Mercedes Benz	1929, 1932, 1933, 1934, HPN1935, HPN1530, HPN1630, L1938, L1935, L2638, LS1938, LS2638, L1942, LS1942, L1632, LS1632, Atron 1635
			Volkswagen	18.310, 19.320, 31.320
			Iveco	Eurotech 450E37, Power Star 450 E37T
77087	Jogo de Reparo da Transferência do Câmbio com Retentores	Câmbio - ZF 16S 1300/ 16S 1600/ 16S 1900/ 16S 1650	Volvo	N10, N12, FH12, NH12
			Scania	Randon RK425, RK 430
			Mercedes Benz	L1935, L2638, LS1938, LS2638, L1942, LS1942, L1632, LS1632, Atron 1635
			Volkswagen	18.310, 19.320, 31.320
			Iveco	Eurotech 450E37, Power Star 450 E37T
77088	Jogo de Juntas do Câmbio com Retentores	Câmbio - ZF S5-680/ S6-680	Mercedes Benz	1520, 1620, 1720, 1218, 1318, 1421, 1621

www.sabogroup.com.br









