

ATENÇÃO!

SUPER FROTA

Opções de junta de cabeçote metálica ou fibra (não - amianto) para atender a preferência do seu cliente

Motores: MB 904/906/924/926

A Sabó oferece a opção das juntas de cabeçote para os motores MB904 e MB906

Metálica – Projeto igual ao original, indicada para superfícies (bloco e cabeçote) com rugosidade dentro do padrão original;
Fibra (Não-Amianto) – Material com capacidade de corrigir as imperfeições do bloco e cabeçote; rugosidades grossas e fisuras como cavitações causadas por falta de aditivos.


DESCRIÇÃO	MOTOR			
	4 cilindros		6 cilindros	
	904	924	906	926
	ITEM			
Junta de cabeçote em fibra	82904	82924	82906	82926
Junta de cabeçote metálica	99914	-	99916	-
Jogo de juntas completo com retentores com junta de cabeçote em fibra	80904	80924	80906	80926
Jogo de juntas completo com retentores SEM juntas de cabeçote	80934		80936	

PARAFUSOS DE FIXAÇÃO DE CABEÇOTE
Não vale a pena arriscar!

78465 Caixa com 10 unidades!

DICA!

Os motores 4 Cilindros utilizam 10 parafusos;
Os de 6 Cilindros utilizam 14!



O melhor portfolio de produtos e serviços do mercado